

平成 24 年 1 月 10 日

お客様各位

新日鉄エンジニアリング(株)  
建築・鋼構造事業部  
鋼構造エンジニアリング部

免震装置の点検及びメンテナンスに関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災後の免震建物の点検で、弊社製品の鋼材ダンパーにおいて、ボルトの回転、塗装の剥離、残留変形が報告されました。

このような事象は、地震のエネルギーを吸収する鋼材ダンパーとして想定される現象で、メンテナンスをしていただくことによって、引き続き性能を維持することができます。

つきましては、定期点検等、免震建物の維持管理基準で定められている点検を実施し、同様の現象の発生が認められた場合は、必要に応じて弊社にメンテナンスの方法等、お問い合わせ頂きます様よろしくお願い申し上げます。

敬具

【お問い合わせ先】 免制震デバイス室  
フリーダイヤル：0120-57-7815

なお、(社)日本免震構造協会が、震災後に作成した鋼材ダンパーに対する調査結果レポート(第14回免震フォーラム「東北地方太平洋沖地震に対する応答制御建築物調査(中間報告)」抜粋版)を掲載させていただいております。併せて、ご覧ください。